BEST AVAILABLE COPY

Japan Patent Office Utility Model Laying Open Gazette

Utility Model Laying-Open No.

55.170826

Date of Laying-Open:

International Class(es):

pages in all)

Title of the Invention:

Control Box

Utility Model Appln. No.

54.069226

Filing Date:

May 23, 1979

Inventor(s):

Chuemon TSUJI

Applicant(s):

National Jutaku Kenzai Co., Ltd.

(transliterated, therefore the spelling might be incorrect)

... omitted ...

What is claimed is:

A control box including a terminal plate having a terminal portion, a control box housing having such a component as a connector joint, and a lid portion turnably attached to the box housing to be openable/closable, characterized in that a limit switch is provided on an opening edge of the box housing, an operating piece for operating the limit switch is provided on the lid, so that a main lead line is automatically released when the lid 2 is opened.

... omitted ...

⑤ 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

Ф 公開実用新案公報 (U)

昭55-170826

691nt. Cl.³ H 02 G 3/08 識別記号

庁内整理番号 7185—5E **公期 昭和55年(1980)12月8日**

審査請求 有

(全 1 頁)

公制御ポックス

②夹

頭 昭54—69226

②出

顧 昭54(1979)5月23日

1四考案

者・辻忠右衛門

門真市大字門真1048番地ナショ

ナル住宅建材株式会社内

の出 顧 人 ナショナル住宅建材株式会社

豊中市新千里西町1丁目1番12

号

個代 理 人 弁理士 伊藤和三郎


の実用新来登録請求の範囲

場子部4を設けた場子板3、コネクタージョイント5などを配設した制御ボンクス面体1と、このボックス面体1 ド関閉自在に軸着した蓋体2とよりなる制御ボンクスにおいて、ボンクス面体1の開放級にリミントスインチ12を段け、このリミントスインチ12を作動する作動片13を整体2に設け、登体2を開放したときにメイン導入線9を自動的に開放することを特数とする側側ボッ

クス。

図節の簡単な説明

図面は本考案制御ポックスの斜視図である。 1……ポックス版体、2……無体、3……過子 板、4……端子部、5……コネクタージョイント、 6……配管、1……メイン配線導入孔、8……メ イン配線導出孔、9……メイン導入線、10…… メイン導出線、11……低電圧導線、12……り ミットスイッチ、13……作動片。



170826 公開実用 昭和55-









用新案登録願

昭和 54年 5月97日

特許庁長官。

考案の名称

制御ポックス

者 2 案

住 泖 大阪府門真市大字門真1048番地

氏. 名 址

実用新案登録出願人 3

> 所 住

大阪府門真市大字門真1048番地

ナショナル住宅建材株式会社 (467) 称 名 男

者 代 表

下 Ш

茂

代 理 人 4

住 所 郵便番号 102

京都千代田区三番町9番1号 麴町三番町マンション216号室 電話東京 (264) 0380・0388番 (6813) 弁理士 伊藤和三郎

 \mathfrak{F} 名 添附書類の目録

> HJ 書 **(1)** 細 ш

通

 $\cdot (2)$ 図 1 逋

(3)委 状 任

通 1

願書副本 **(4)** (5)

1 通 1

175826

069226

考案の名称 制御ポックス

実用新案登録請求の範囲

雅子部をを設けた選子板3、コネクタージョイント 5 などを配散した制御ボックス面体 1 とこのボックス面体 1 に瞬間自在に離潜した盗体 2 と よりなる間御ボックスにかいて、ポックス面体 1 の開放線にリミットスイッチ 1 2を設け、このリミットスイッチ 1 2を作動する作動片 1 3を 極体 2 に設け、 議体 2 を開放したときにメイン導入線 9 を自動的に開放することを特徴とする側側ボックス。

考案の詳細な説明

本考案は制御ポックスの改良に関するもので、 その目的とするところはポックス内に配設された コネクタージョイントや強子板などの点検・修理 ・交換などの終の感電筋止を有効に行い得る構造 浦単、作動機実な調認ポックスを提供しようとす るものである。

公開実用 昭和55—170826

以下図面を参照して本考案をその一突施例につき説明すると、/はポックス面体、2はその整体、3は面体/内に配設した端子板、4は端子板3に設けた端子部、5はコネクタージョイント、6はポックス面体/からの配線を行う配管、7はメイン配線導入孔、8はメイン配線導出孔である。

上述のように、学子板3の端子部4に接続されたメイン導入後9、メイン導出級10、或いは通信服果11を配散するコネクタージョイントまなどを設けた制御ポッタスにかいては、点検・修理或いは部品交換、配額替えなどのために基体2を開放して内部の操作を行うときに、事前にメインスイツチを開放することが常識であるが、時としてこれを忘れたり、或いは観つて他人がメインスイツチを開合したりすれば、人命に及ぶ危険を伴う膜れがあるものであつた。

本考案はこれらの欠点を解消しようとするもので、胸側ボックスの歯体 / の脚口縁にリミットスイッチ / 2 を固定し、これと対応する遺体 2 の調日縁部に作動庁 / 3 を設け、リミットスイッチ/2

はメイン導入線タの何れかを接続し、整体2を開放したときに自動的にこのリミットスイッチ/2 を作動せしめてメインの接続を開放するものである。

このようにすれば例えば点検のために機御ポックスの遺体2を開放すれば、メインスイッチの開放を忘れたとしても、顕体 / に固定したリミットスイッチ / 2によりメイン導入線 9 が切断されており、原電の異れは全くないものである。

本考案はこれらの点にかいて実用上有効便利で ある。

図面の簡単な説明

図面は本考案制御ポツクスの新視図である。

/ …ポツタス面体、 2 …蓋体、 3 …端子板、 4


…端子部、 5 …コネクタージョイント、 6 …配管、 7 …メイン配線導入孔、 8 …メイン配線導出孔、 9 …メイン部出線、

/ / …修電圧導線、 / 2 …リミツトスイツチ、

/ 3 …作動片。

公開実用 昭和55—170826

图面



亨用斯琴琴与从单人

ナショナル年生学材は「会社」

代理人 伊藤和 二郎

住 変 更 届 所

昭和54年9月5日

特許庁長官 殿

- 事件の表示 1. 昭和54年実用新案登録顧第069226号
- 2. 考案の名称 制御ボックス
- 住所を変更した者 3.

事件との関係 実用新案登録出願人

旧住所

大阪府門真市大字門真1048番地

新住所

大阪府豊中市新千里西町1丁目1番12号

称 (467)ナショナル住宅建材株式会社 名

下

代表者

山

茂



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.